



Câmara Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga – SP

Rua do Carvalho, 285 – Centro - CEP 12140-000 • Fones: (12) 3671-1163 • 3671-1699
Email: camarasaoluiz@gmail.com Site: www.camarasaoluizdoparaitinga.sp.gov.br
CNPJ 01.208.243/0001-82

REQUERIMENTO N.º 026/2021

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga, no uso das faculdades a mim conferidas pelo Regimento Interno desta Edilidade, dirijo-me urbanamente à presença de Vossa Excelência, e o faço mediante prévia anuência do Plenário desta a. Casa de Leis, para REQUERER à Prefeitura Municipal, por meio do Departamento responsável, que realize a manutenção de uma depressão do piso, localizado entre o Calçadão e a Praça Dr. Oswaldo Cruz. Peço também para que seja melhorado o sistema de captação de águas existente no Calçadão 31 de Março.

Senhora Prefeita,

No intuito de atender aos anseios, tanto dos moradores locais, quanto dos demais usuários, peço que o Poder Executivo considere realizar as melhorias apontadas nessa solicitação.

Certo de poder contar com vossa compreensão e colaboração.

Sem mais, reitero meus protestos de consideração.

São Luiz do Paraitinga, 10 de fevereiro de 2021

José Roberto Corrêa (Prof. Zé Roberto)
Vereador

APROVADO POR UNANIMIDADE DOS
VEREADORES PRESENTES NA 32 Sessão
ORDINARIA DO CORRENTE ANO DE
UNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
09/02/21

Câmara Municipal de São Luiz do Paraitinga	
Protocolo	
11 FEV 2021	
Hora	<u>10:30</u>
Nº	<u>75/2021</u>



**MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SÃO LUIZ DO PARAITINGA**

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

São Luiz do Paraitinga, 06 de abril de 2021.

De: **Secretaria de Obras e Serviços Urbanos**

Para: Vereador **José Roberto Corrêa**

Atendimento ao Requerimento: **026/2021**

Assunto: **Manutenção do calçamento da Rua 31 de março**

Em atendimento ao Requerimento 026/2021, informo que, em dezembro/2020 a Secretaria de Obras realizou a desobstrução da tubulação de águas pluviais do referido trecho, no entanto, é evidente que, devido ao desnivelamento do piso, tal manutenção não foi suficiente para resolver o escoamento total da água.

Estamos incluindo tal solicitação no cronograma interno da Secretaria de Obras, tão logo seja possível, tal manutenção será executada.

Respeitosamente,

CÉLIA REGINA ALVES DA SILVA
Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos